

STARK[™]

HEAT TRANSFER



Sie suchen einen Thermotransfer, der robust und langlebig sowie für alle Eventualitäten geeignet ist? Dann ist STARK Heat Transfer genau das Passende.

STARK Heat Transfer wurde speziell für Arbeitskleidung entwickelt und eignet sich für die Aufbringung auf Kleidung, die stark beansprucht wird.

EIGENSCHAFTEN



Umweltzertifikat
STANDARD 100 by
OEKO-TEX® class 1



Kunststoffträger entfernen
Hot / Cold Peel



Haltbarkeit
Mindestens 5 Jahre



Waschbar bei
bis zu 85°C



Zu Trocknen bei
bis zu 85°C



Bügeln:
nur Innenseite
des Kleidungsstücks



Temp. beim Aufbringen*
160°C



Druck beim Aufbringen*
2 - 6 bar



Zeit fürs Aufbringen*
15 Sekunden

** Diese Angaben sind als Empfehlungen gedacht. Es kann zu Abweichungen bei Temperatur, Zeit und Druck kommen, je nach Material, auf dem unser Thermotransfer angewendet werden soll.*

GRUNDEINSTELLUNGEN

Diese Grundeinstellungen gelten für die meisten Textilien.



Temp.
160°C



Zeit
15 Sekunden



Druck*
2 - 6 bar



Kunststoffträger entfernen
Hot / Cold Peel

**Allgemeine Einstellungen: 2-3 bar für eine kleine Bodenplatte und 4-6 bar für eine große Bodenplatte. Bei Verwendung einer Wärmepresse eines anderen Herstellers als Hot Screen ist der Druck auf 0,5-1,5 kg/cm2 eingestellt.*

