

# STARK<sup>™</sup>

## HEAT TRANSFER



Behöver du en värmetransfer som är slitstark, tålig och som passar alla förhållanden? Då är det STARK Heat transfer du skall använda.

STARK Heat transfer är speciellt framtagen för arbetskläder och för att appliceras på plagg som slits hårt.

### EGENSKAPER



**Miljöcertifikat**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX<sup>®</sup> class 1



**Avlägsna Plastbärare**  
Hot / Cold peel



**Lagringstid**  
Minst 5 år



**Tvättålgighet**  
Upp till 85°C



**Torktumling**  
Upp till 85°C



**Strykning**  
endast insida  
av plagg



**Temp. applicering\***  
160°C



**Tryck vid applicering\***  
2 - 6 bar



**Tid applicering\***  
15 sekunder

*\* Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.*

### GRUNDINSTÄLLNINGAR

Dessa grundinställningar fungerar på de flesta textilier.



**Temp**  
160°C



**Tid**  
15 sekunder



**Tryck\***  
2 - 6 bar



**Avlägsna Plastbärare**  
Hot / Cold peel

*\*Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmepress från annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm<sup>2</sup>.*

