

**FLEX**  
Heat Transfer

**FLEX**  
HEAT TRANSFER

Tarvitsetko lämpösiirtomerkkejä, jotka ovat ohuita, joustavia ja kestäviä? Silloin FLEX Heat -lämpösiirtomerkit ovat valintasi.

Flex Heat -lämpösiirtomerkit on kehitetty erityisesti urheiluvaatteita, teknisiä vaatteita ja mainosvaatteita varten.

## OMINAISUUDET



**Ympäristösertifikaatti**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX® class 1



**Poista muovikalvo**  
Hot / Cold peel



**Säilyvyysaika**  
Vähintään 5 vuotta



**Pesunkestävyys**  
Enintään 60 °C



**Rumpukuivaus**  
Enintään 60 °C



**Silitys**  
vain vaatteen  
sisäpuolelta



**Siirtolämpötila\***  
130 °C



**Paine siirrettäessä\***  
2-6 baaria



**Painatusaika\***  
15 sekuntia

*\* Nämä merkinnät on tarkoitettu vain suosituksiksi. Lämpötilassa, ajassa ja paineessa voi esiintyä poikkeamia riippuen materiaalista, johon lämpösiirtokuva painetaan.*

## PERUSASETUKSET

Nämä perusasetukset sopivat useimmille tekstiileille.



**Lämpötila\***  
130 °C



**Aika\***  
15 sekuntia



**Paine\*\***  
2-6 baaria



**Poista muovikalvo**  
Hot / Cold peel

*\* Painatusaika voidaan lyhentää 10 sekuntiin, jos kuumapainokoneen lämpötila nostetaan 160 °C:een.*

*\*\* Yleiset asetukset ovat 2-3 baaria pienille aluslevyille ja 4-6 baaria suurille aluslevyille. Kun käytät jonkin muun valmistajan kuin Hot Screenin kuumapainokonetta, paineasetus on 0,5-1,5 kg / cm<sup>2</sup>.*



transfer your brand™  
**HOT  
SCREEN**