

# REFLEX™

## HEAT TRANSFER

Tarvitsetko lämpösiirtomerkkejä, jotka ovat heijastavia, mutta samalla vahvoja & kestäviä? Silloin REFLEX Heat -lämpösiirtomerkit ovat valintasi.

REFLEX-lämpösiirtomerkeissä on heijastavia ominaisuuksia ja ne sopivat yhtä hyvin niin t-paitoihin kuin työhousuihinkin.

### OMINAISUUDET



**Ympäristösertifikaatti**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX® class 1



**Poista muovikalvo**  
Cold peel



**Säilyvyysaika**  
Vähintään 5 vuotta



**Pesunkestävyys**  
Enintään 85 °C



**Rumpukuivaus**  
Enintään 85 °C



**Silitys**  
vain vaatteen  
sisäpuolelta



**Siirtolämpötila\***  
160 °C



**Paine siirrettäessä\***  
2-6 baaria



**Painatusaika\***  
15 sekuntia

*\* Nämä merkinnät on tarkoitettu vain suosituksiksi. Lämpötilassa, ajassa ja paineessa voi esiintyä poikkeamia riippuen materiaalista, johon lämpösiirtokuva painetaan.*

### PERUSASETUKSET

Nämä perusasetukset sopivat useimmille tekstiileille.



**Lämpötila\***  
160 °C



**Aika**  
15 sekuntia



**Paine\***  
2-6 baaria



**Poista muovikalvo**  
Cold peel

*\*\* Yleiset asetukset ovat 2-3 baaria pienille aluslevyille ja 4-6 baaria suurille aluslevyille. Kun käytät jonkin muun valmistajan kuin Hot Screenin kuumapainokonetta, paineasetus on 0,5-1,5 kg / cm<sup>2</sup>.*

